

2010 год

Сектор!		Лист/Вит	Фир. Ваи
РВ 123	Защита в/випросей на ХВС и ТВС ф/б мм, фаян. г.	Лист/Вит	927
РВ 121	Защита в/випросей на ХВС ф/б мм	1 в-т	464
РВ 102	Защита в/випросей ф/б мм на ТВС и ХВС - елвот, муфта, 1/2 ф/б мм	Лист Вит	927
	Устранение дыра, работы с/р Масляная окраска труб стальной защита в/випросей на ХВС	Лист/Вит 5 м ²	2000 5004
	Итого III квартала:		440471

УК тос 07/06' №197	восстан. освещен. на площадке. - Замена лампы Л36 W220-270 - Замена стартера 127В	лист лист	180 70
10 ноя.	восстан. освещ. на площадке подсветка - 40-ка блок защиты 500 Вт для лампы накаливания	лист	618
№ 121	Замена в/вентиля хВС ф5мм	лист	198
№ 95	Замена в/вентиля ф15мм на хВС слон, муфта, К/2	1 К-Т	464
детская площадка	Жейтамовка турника с вышками Копание слн в/ружн. бетонир. Жейтамовка скамеек.	лист лист	1250 3047
			<hr/>
<u>ноябрь:</u>			5827
№ 20	Замена в/вентиля ГВС и хВС ф15мм, слон, муфта, К/2	2 К-Т	928
подвал	Замена замка на входе в подвал	лист	122
	Замена трубы ф25мм на хВС на рр "Анжерикалка" ф25x20мм	лист лист	1878
	Изготовление и монтаж метал. определенный размер. Трасс. Л-2м	23 м	11270
подвал	Обработка - дезинфекция		3135
			<hr/>
			17393
<u>декабрь:</u>			
№ 75	Замена в/вентиля ф15мм слон, муфта, К/2 ф15мм	4 К-Т	1856
№ 137	Замена в/вентиля ф15мм на ГВС, слон, муфта, К/2	1 К-Т	464
подвал	Замена вентиля на отсосах ГВС и хВС ф25мм слн, муфта, ф20мм К/2 ф15мм	лист лист лист	1994
№ 146	Жейтамовка комната на фхиве ф15 трубу.	лист	1600
			<hr/>
			5914
Итого IV квартал			29134
Всего по дому: за 2010г			501964
в том числе ср-ва общ. пользования			700

2011 год

оревралв:	Косметический ремонт	шт	45694
6 пог.	подъезда		
голова	Проемка каминная ф/ш	шт	276
голова	Проемка каминная ф/ш	8 м	656
1+3 пог.	Дверка сена в котельной с лестницей	12/12	2166
КВ 66	Ремонтная работа системы отопления (внутри здания)	12/12	127
(ружн. отк)			
4+12 пог.	Ремонтная котельная с/и и в/д с лестницей	16/2/12	2888
6 пог.	Ремонтная малярная работа (штукатурка, оштукатуривание)	шт	3283
голова	Замеска бетона ф/ш	18-7	679
КВ 112	Ремонтная и ремонтная работа (ремонтная с перепанельной пробка пробора, с/и)	шт	954
		шт	96
6 пог 354	Замеска бетона "Навалот"	шт	310
и пог. 191	Замеска бетона на камбей.	шт	93
			57522
март:	Разводку системы отопления	12/12	127
КВ 66			
КВ 146	Разводку системы отопления	12/12	127
тепл. узел	Замеска бетона ф/ш на ГВС	шт	3597
КВ 102	Разводку системы ст/ков ГВС	12/12	127
КВ 125-133	Разводку системы ст/ков ГВС	12/12	127
У пог. погвал	Замеска бетона на ст/ке ф/ш на ГВС	18-7	513
5 пог.	Замеска бетона КВ 117	7, 12/12	1112
КВ 141	Разводку ст/ков ГВС	12/12	127
10 пог.	Замеска бетона блока замески 500 шт	шт	438
12 пог 2-3	Замеска зп. лент	шт	94
1 пог 431	Разводку системы отопления (ремонтная с/и)	шт	47
и пог	Замеска бетона (ремонтная с/и)	шт	320
5 пог	Замеска зп. лент	шт	94

г.д. № 11 Кор 1

г.д. № 11 Кор

11/16

12 ноя. 3, 4 эт	Заменил 20 ламп Заменил патроны в светильниках Зарядил 21. убит на 2 эт.	2шт 1шт 1шт	117 40
КВ 94 Внес табуль 25 эт	Проверка кабеля проводов Заменил 50 ламп	12шт 1шт	193
КВ 108 10 ноя 1 эт 31, 2 эт	Заменил 20 ламп	2шт 2шт	94, 94
Внес табуль	Заменил 21 ламп	1шт	47
КВ 12 на кухне в санузле	Процессорка светильника на мала со светлыми решетками Проверка ветканала со светильником вентилятора	1шт 1 1/2	59 127
КВ 9	Проверка ветки на мала процессорки со светлыми решетками Рубильник и зарядка, провод	0,03 м ³	546
5 ноя.	Косметический ремонт на 8 этаже	1 ноя.	59771
12 ноя	Рубили освещенный табуль и л/плоск.; убит-ка вентил	1шт	100
			68613
<u>апрель:</u> КВ 94 плоск. 5 эт	Заремонил оконного стек- ла металлом	1 1/2	120
КВ 102 5-9 ноя.	Развоздушивали 20С	3 1/2	381
КВ 140	Развоздушивали стекла 20С	1 1/2	127
КВ 102 ноябрь	Развоздушивали стекла 20С	1 1/2	127
Внес в подвал (шт)	Устройство осветительной арматуры из труба 50x50 - трубы проф. 40x50 x 1,5 (карае - панели, процессоры, зарядки - окраска труба, труба	20 шт 2 шт 12 шт	10632
2шт внос в подвал	Устройство осветительной арматуры в подвале: светодиоды карташ, лампы	2шт	10632
подвал прав. сторона 10 ноя.	Обвесиле устройство решетки от ВРУ Прокачка кабеля АВВГ 2х1м ²	1шт 5 м	224 1619
Внос	Убит-ка решетки от ВРУ Убит-ка светильника НСН0360	1шт 1шт	224 1512
9, 10, 12 ноя.	Заменил лампы накаливания на 2 эт.	2шт	376
	Заменил лампы накаливания на 15 эт.	5шт	155

РВ 54 подвал	Ремонт покрытия лоджии с приподнятием Замена ветхих на стоек ЛВС и ХВС в здании с расширением застекл.	7,2 кв	3513
РВ 56 5 пог 1 эт	Замена 30 лампочек	куб	31
РВ 102 1 эт подв	Замена окон накаливан.	куб	93
			30113

Итого I полугодие: 196021

кварт:			
дворовая террит.	Установка металлопро- ного ограждения	12 кв	8219
РВ 51	Замена в/ветеля на ЛВС подвал ф 15 мм	куб	294
РВ 124	Замена лампочки - ремонт кавалитизма. ф 110х100	куб	190
куб; 5 пог; 5 кв 8	Замена ламп накаливания	куб	182

авычет:

подвал
дворовая террит.
дворовая
РВ 102
М.С.Т.
С.Т.С.С.С.

Замена завески ф 80 мм	куб	6154
Ует на металлопрокате	17	11644
Замена ветхих систем ЛВС	7 кв	95
Замена ламп накаливания	7 кв	15201
Покраска входов дверей в подвалы чердаков	11,3 кв	1285
Разводка электрики системы ЛВС	1 кв	323
"	1 кв	323
"	1 кв	323

РВ 111
РВ 133
К.С.С.С.С.

ОКметод:

1 + 12 пог

Ует на световых про- екциях установка поддерживающей с чет-вом датчиков автом. вклот.	1 кв	21864
Разводка электрики свет. стояков	1 кв	326
Замена проводов ф.т. ЛВС	куб	200
Замена проводов. Моск. экон.	куб	244
Разводка электрики системы ЛВС	7 кв	323

август МОС	Замена энергооборудующих панелей	шт	120
Сентябрь МОС	Замена систем накаливания	шт	156
	Проверка теплового пункта	шт-т	19266
	Монтаж системы отопления	шт	10714
	Проверка системы отопления	шт	2790
			32536
Октябрь КВ 95	Ремонт камина	шт	2376
КВ 100 подвал	Устранение протечки на стыке труб	шт	2311
КВ 100 подвал	Устранение протечки на стыке труб	шт	924
КВ 100 подвал	Ремонт системы отопления	шт	323
КВ 100 подвал	Ремонт системы отопления	шт	539
КВ 100 подвал	Ремонт системы отопления	шт	29455
КВ 100 подвал	Ремонт системы отопления	шт	4640
КВ 100 подвал	Ремонт системы отопления	шт	3513
КВ 57	Замена вставки в трубу	шт	331
КВ 115	Разводку системы отопления	шт	326
подвал	Строительство камина	шт	286
КВ 131	Разводку системы отопления	шт	326
10 ноя	Ремонт локота выходящего на чердак, навеска забора	шт	1010

Уд. Л. № 11
Кор 1

Уд. Л. № 11
Кор 2

Тел. узла. РВ 57	Ремонт вентил. продува	1шт	605
	Разводку швашии системы автоматическ.	1шт	326
	Регулировка датчиков освещенности 115; 112		646
МОТ	Замени ламп накаливании	4шт	198
			14737
декабрь: 5, 7 ноя.	Восстановили кирпичной кладки вентисекты	2шт 2, 3м	5609
10 и 12т.	Заст-ка замка на эл. щит	1шт	130
21, 23т, 25, 27т и 12т.	Замени энергосбер. лампы	4шт	785
	Замени ламп накаливании	5шт	244
2 ноя ноя вог.	Замени кабеле ВВГЗх1,5 подключили	1м	198
11 ноя. по вог. РВ 115	Проектировка канализации	1лев	1046
	Проектировка канализации	1шт	323
ВВ 111, 134 РВ 104	Разводку швашии системы	2шт	646
	Замени в вентиле ф15 215С и 215С	4шт	1324
			10315
	Итого II полугодие		114129
	Итого по форму за 2011г.		310150
Ср-ва ООО "УН"	Товарный счет в экон.	17шт	63476

2012 год	Ул. ЛЕНИНГРАД. НАБ. Д19		
Месяц и место проведения работ	Наименование работ	Ед.изм. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ РАБОТ
Январь:			
Кв. 27	Устранение протечки на стояке ХВС, сварка	2ч/ч	646
Кв. 65	Замена в/вентилей диам.15мм на ХВС	1шт	360
Кв. 143	Замена в/вентилей диам.15мм на ХВС	1шт	360
		Итого:	1366
Февраль:			
Кв. 139	Замена в/вентилей диам.15мм на ГВС и ХВС	4шт	1440
Кв. 135 подвал	Развоздушивание системы ГВС, замена вентиля на стояке диам.15мм	1ч/ч 1шт	323 360
Кв.1,3,6,9,12	Восстановление работы вентиляции, прочистка	14,8м	2282
		Итого:	4405
Апрель:			
Подвал 8под.	Замена стояка ХВС и ГВС на трубы из РР диам.32мм - диам.25мм - диам.20мм Замена вентилей диам.25мм/ диам.32мм	2м 3м 2м 2шт/2шт	8318
Кв.127	Замена в/вентилей диам.15мм на ХВС	1шт	449
12 под.	Ремонт этажных электрических щитов	5шт	50756
		Итого:	59523
Май:			
	Ремонт штукатурки цоколя во дворе дома	6м2	3070
	Покраска цоколя фасадной краской	76м2	4936
Дворовая террит.	Монтаж декоративн. элементов (лебеди)	2шт	433
	Подвозка торфа и песка	3,6м3	1848
7под.подвал кв.80	Замена труб на стояках на РР-32мм - замена стальных труб диам.25мм -замена кранов РРД-32мм-2шт, д-20мм-2шт	1м 4,5м	3102
		Итого:	13389
Июнь:			
Кв.27	Замена в/вентилей диам.15мм на ХВС и ГВС	3шт	1347
Кв.43	Замена в/вентилей диам.15мм на ХВС и ГВС	4шт	1796
Кв.60	Замена в/вентилей диам.15мм на ХВС	1шт	449
7,8подъезды	Косметический ремонт подъездов	2под	104813
		Итого:	108405
I кв/г 2012 г.			187088

Июль:			
4под.	Замена светильника ИББ-60	2шт	1278
Кв.35,37,39,41,43	Замена стойка ХВС на РР диам.25мм труба диам.20мм с фитингами	20м 6м	19690
1,3,5,7,9,12 под.	Разборка и восстановление ниш, чеканка стыков труб ливневой канализации.	10ст	2605
10,12под.	Ремонт крылец цем.песчан.стяжка т.3см -ремонт ступеней 1эт.: уголок 40x40 ¹ цементно-песчан.стяжка т.2см -ремонт ливневой канализ.в мусорокам.12п	6,9м2 4,5м 1,4м2	4447
			Итого: 28020
Август:			
Кв.129	Замена в/вентиля диам.15мм на ХВС и ГВС	2шт	930
Подвал	Замена труб ГВС на РР д-32мм, д-25мм ¹ Замена вентиля д-25мм, д-20мм	1м/1м 2шт/2шт	3138
12подъезд	Косметический ремонт подъезда	1под	50609
Дворовая террит.	Установка урны	1шт	460
	Ремонт штукатурки цоколя Завалка проема в цоколе кирпичом Штукатурка стен будки теплосчетчика	27м2 0,1м3 11,5м2	19484
Со стороны фасада	Установка стока из стальных труб диам.89мм (для перекрытия проезда)	2ст.	767
			Итого: 75388
Сентябрь:			
Кв.70	Замена в/вентиля диам.15мм на ХВС и ГВС	2шт	930
	Ремонт бетонной отмостки	15м2	3585
Кв.148	Ремонт примыкания лоджии к стене	4м	630
			Итого: 5145
Октябрь:			
Подвал	Замена манометров на системе отопления	2шт	2607
Кв.72	Замена автоматов на 25А	2шт	228
			Итого: 2835
Ноябрь:			
Кв.38	Замена в/вентиля диам.15мм на ХВС и ГВС	4шт	1860
			Итого: 1860
Декабрь:			
Подвал	Замена вентильных узлов: труба на РР диам.32мм с фитингами, уст-ка вентиля диам.32мм, диам.20мм	9шт	16680
			Итого: 16680
2п/г			129928
Всего по дому за 2012г			317016